
FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOUAFLE

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	3	235	78090_PAT_175
BOUT MALO (RUE DU)	5	236	78090_PAT_224
CAVERNAUX (RUE DES)	2	237	78090_PAT_114
CAVERNAUX (RUE DES)	8	238	78090_PAT_258
CHAPET (RUE DE)	6	239	78090_PAT_235
CHARNELLES (RUE DES)	190	240	78090_PAT_295
EGLISE (RUE DE L')	7	241	78090_PAT_244
EGLISE (RUE DE L')	9	242	78090_PAT_273
EGLISE (RUE DE L')	10	243	78090_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	11	244	78090_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')	18	245	78090_PAT_095
EGLISE (RUE DE L')		246	78090_PAT_286
ERAMBERT (PLACE)	1	247	78090_PAT_284
FRICHET (RUE)	15	248	78090_PAT_074
FRICHET (RUE)	36	249	78090_PAT_194
LAGUILLERMIE (RUE)	3	250	78090_PAT_176
LAGUILLERMIE (RUE)	5	251	78090_PAT_217
LAGUILLERMIE (RUE)	7	252	78090_PAT_251
LAGUILLERMIE (RUE)	8	253	78090_PAT_256
LAGUILLERMIE (RUE)	25	254	78090_PAT_147
LAGUILLERMIE (RUE)	27	255	78090_PAT_156
LAGUILLERMIE (RUE)	29	256	78090_PAT_162
MUREAUX (ROUTE DES)	4	257	78090_PAT_200
PRESSOIRS (RUE DES)	5-7	258	78090_PAT_247
PRESSOIRS (RUE DES)	13	259	78090_PAT_049
PRIEURE (RUE DU)	1	260	78090_PAT_003
PRIEURE (RUE DU)	3	261	78090_PAT_292
PRIEURE (RUE DU)	5	262	78090_PAT_216
SAINT-MARTIN (RUE)	5	263	78090_PAT_227
SAINT-MARTIN (RUE)	8	264	78090_PAT_264
SAINT-MARTIN (RUE)	12	265	78090_PAT_044
TREZOT (RUE)	7	266	78090_PAT_252

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	110	267	78090_PAT_036
VALLEE (RUE DE LA)	157	268	78090_PAT_061
VALLEE (RUE DE LA)	176	269	78090_PAT_094
VALLEE (RUE DE LA)	301	270	78090_PAT_182
VALLEE (RUE DE LA)	317	271	78090_PAT_187
VALLEE (RUE DE LA)	331	272	78090_PAT_190
VIERGE (RUE DE LA)	1	273	78090_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
NEUVE (RUE)		274	78090_PAT_290

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	2	275	78090_PAT_118
CAVERNAUX (RUE DES)	5	276	78090_PAT_221
GRANDES FONTAINES (RUE DES)	21	277	78090_PAT_297
PERNOTTE (RUE)	1	278	78090_PAT_014
PERNOTTE (RUE)	8	279	78090_PAT_263
PRESSOIRS (RUE DES)	8	280	78090_PAT_259
PRESSOIRS (RUE DES)	21	281	78090_PAT_130
PRIEURE (RUE DU)	9	282	78090_PAT_271
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	188	283	78090_PAT_102
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	209	284	78090_PAT_127
SAULNIER (RUE)	13	285	78090_PAT_054
VALLEE (RUE DE LA)	26	286	78090_PAT_152
VALLEE (RUE DE LA)	68	287	78090_PAT_242
VALLEE (RUE DE LA)	85	288	78090_PAT_268
VALLEE (RUE DE LA)	281	289	78090_PAT_161
VALLEE (RUE DE LA)	495	290	78090_PAT_214
VALLEE (RUE DE LA)	507	291	78090_PAT_229

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRE ANCIEN : RUE FRICHET ET RUE SAINT-MARTIN, RUE MAURICE BERTEAUX ET RUE DE L'EGLISE	293	78090_ECP_001
RUE DE CHAPET ET RUE DE LA VALLEE	295	78090_ECP_002

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_175

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Marquise, Soubassement pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_224

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Hublot, fresque, ancre, lanterne d'applique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_114

Nom : Maison d'artisan

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement baies, chainages d'angle, soubassement, appui fenêtre brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_258

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Mur en pierre, portail en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_235

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE CHAPET

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>gardes-corps ferronnerie, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_295

Nom : Maison médicale

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

190 RUE DES CHARNELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_244

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_273

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, garde corps, brique polychrome, soubassement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_019

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, avancée façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_028

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Boiserie, garde corps</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_095

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>soubassement, volets bois, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_286

Nom : Eglise



Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Cette église succède à une chapelle faisant partie des bâtiments du prieuré. Le clocher, qui s'est écroulé à la fin du XVIIe, est reconstruit en 1704. De l'église primitive, remaniée, ne restent que des traces dans la muraille occidentale, ainsi qu'une galerie voûtée, ancienne crypte ou communication souterraine avec le prieuré. La cloche comporte lune inscription.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i> <i>XIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>clocher ardoise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_284

Nom : Mairie Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg
 1 PLACE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :
 Remarquable**



Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. La place de la mairie a été réaménagée en 2010 par Pasodoble architectes paysagistes
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_074

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 15 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :
 Remarquable**



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Cheminée, lucarne, hublot, modénature, garde corps, croupe toit</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_194

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

36 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Porte grange, poutre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_176

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Chainage d'angle en pierre, garde corps, marquise, corniche, encadrement fenêtre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_217

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

5 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Ancre, hublot</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_251

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

7 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Garde corps, hublot, volets bois, soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_256

Nom : Cellier

Typologie : Maison de bourg

8 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Porte grange, soubassement pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_147

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>porte charretière, volets bois, encadrement fenêtre, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouaflé

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_156

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

27 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>soubassement, porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouaflé

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_162

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

29 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, chaînage angle</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_200

Nom : Ancienne gare

Typologie : Pavillon

4 ROUTE DES MUREAUX

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Les trains de cette ligne secondaire étaient appelés des tramways. Ils étaient construits pour circuler sur des routes nationales ou départementales, afin d'éviter des ouvrages d'art et des expropriations de terrains. Ces tramways à vapeur complétaient le réseau national. Cette ligne était principalement utilisée pour transporter vers Paris les productions agricoles du territoire.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chaînage angle, bandeau et encadrement fenêtres brique.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_247

Nom : Villa

Typologie : Villa

5_7 RUE DES PRESSEIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>décors linteau brique, avancée façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_049

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Ancre, garde corps, porte de grange, poutre, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_003

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Balcon, clôture en fer forgé. Bâti en bordure du parc arboré du prieuré</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_292

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_216


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_227

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 5 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : RDC		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, porte cave</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_264

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 8 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>ancres, soubassement, porche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
78090_PAT_044

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
12 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	Garde corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	


Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
78090_PAT_252

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole
7 RUE TREZOT

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	gabarit du bâti
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_036

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

110 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_061

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

157 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>marquise, garde-corps fenêtres, modénatures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_094

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 176 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>ancres, lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_182

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 301 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_187

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

317 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_190

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

331 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, encadrements fenêtres, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_008

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA VIERGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Terrasse-Balustrade avec candélabre, corniche à conserver, bandeaux autour des fenêtres, volets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_290

Nom : Cimetière



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE NEUVE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Alors que le village n'a jamais été très peuplé, son cimetière compte un grand nombre de chapelles privées, ce qui témoigne de l'aisance que procurait autrefois aux maraîchers la vente aux halles parisiennes de produits de la terre.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_118

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_221

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_297
 Nom : La ferme rouge

Typologie : Corps de ferme
 21 RUE DES GRANDES FONTAINES

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_014
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 1 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_263

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_259


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

8 RUE DES PRESOIRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_130

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

21 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_271

Nom : Prieuré

Typologie : Ensemble bâti

9 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_102

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

188 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_127


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

209 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_054
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 13 RUE SAULNIER

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_152
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 26 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_242

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

68 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_268

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

85 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_161

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

281 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_214

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

495 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_229

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

507 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
	Matériaux : Tuile mécanique	
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Fiche de protection

Centre ancien : rue Frichet et rue Saint-Martin, rue Maurice Berteaux et rue de l'Eglise

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES					
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons implantées à l'alignement de la voie et en continu des limites séparatives ou sur une limite</i> Gabarit : R+1+C				
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade <table border="1"> <tr> <td>Composition :</td> <td><i>travées régulières</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>Pierre, enduit</i></td> </tr> </table>	Composition :	<i>travées régulières</i>	Matériaux :	<i>Pierre, enduit</i>
	Composition :	<i>travées régulières</i>			
Matériaux :	<i>Pierre, enduit</i>				
Qualité paysagère & écologique	Traitement de la toiture <table border="1"> <tr> <td>Forme :</td> <td><i>deux pans</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>tuiles brunes</i></td> </tr> </table>	Forme :	<i>deux pans</i>	Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>
	Forme :	<i>deux pans</i>			
Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>				
Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i>					
Clôture : <i>absence</i>					




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et contribuent au caractère rural du centre ancien.

Bouafle

78090_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstruit par un mur plein

Bouafle

Fiche de protection

Rue de Chapet et rue de la Vallée

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES					
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées à l'alignement de la voie, sur une limite séparative et sur un parcellaire assez grand</i> Gabarit : R+1+C				
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade <table border="1"> <tr> <td>Composition :</td> <td><i>travées régulières</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>Pierre, enduit</i></td> </tr> </table>	Composition :	<i>travées régulières</i>	Matériaux :	<i>Pierre, enduit</i>
	Composition :	<i>travées régulières</i>			
Matériaux :	<i>Pierre, enduit</i>				
Qualité paysagère & écologique	Traitement de la toiture <table border="1"> <tr> <td>Forme :</td> <td><i>deux pans</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>tuiles brunes</i></td> </tr> </table>	Forme :	<i>deux pans</i>	Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>
	Forme :	<i>deux pans</i>			
Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>				
Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i> Clôture : <i>absence</i>					




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et nécessitent parfois une réhabilitation. Cet ensemble constitue une continuité du centre bourg.

Bouafle

78090_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein